



Értékelési jelentés

Evaluation report

A jelentés száma: **35001/707-2/2019.ált.**

Report No.

Kérelmező

Requested by

: **MOM Magyar Optikai Művek Zrt.**

H-4700 Mátészalka, Ipari út 16.

Az értékelési eljárás alapját képező előírás(ok) / relevant regulations of evaluation process:

- **MSZ EN 14384:2005 Felszín feletti tűzcsap** / Pillar fire hydrants

- **Országos Tűzvédelmi Szabályzat - 54/2014. (XII.5.) BM rendelet IX és XX. fejezet** / Chapter IX and XX of the new National Fire Safety Regulation (NFSR- OTSZ)

- **275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet** az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól / Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)

A tűzcsap azonosítása:

Identification of tested pillar fire hydrant:

Gyártó

: **MOM Magyar Optikai Művek Zrt.**

H-4700 Mátészalka, Ipari út 16.

Forgalmazó

: **MOM Magyar Optikai Művek Zrt.**

H-4700 Mátészalka, Ipari út 16.

Típus

: **MOM FF földfeletti tűzcsapcsalád egyszeres zárással,
fix és kitörésbiztos kivitel**

Névleges mérete, nyomása

: **DN 80 és DN 100-2B csonkkal, PN 10/16 bar
csőtakarás értéke: 1,00/1,25/1,50 m**

Ez a jelentés 3 oldalból és - db mellékletből áll.

This report comprises 3 pages and - annexes.

Az értékelést végezte: **Katasztrófavédelmi Kutatóintézet**

Evaluated by

Budapest

Laktanya utca 33.

H-1033

Budapest, 2019. április 5.

Date



Krizsán Attila

értékelő

Evaluator

1. Az értékelési eljárás alapjai / (Documents of evaluating process):

Jele Identif. sign	Dokumentum megnevezése Type of document	Száma No.	Kiadója Issued by	Kiadás dátuma Date of preparing
a.)	Vizsgálati jelentés Test report	35001/707-1/2019.ált.	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet Disaster Management Research Institute	2019. 04. 05.
b.)	Teljesítményállandósági tanúsítvány / Certificate of constancy of performance	1299-CPR-0181	Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.	2019. 02. 05.
c.)	Kezdeti felügyeleti vizsgálat jegyzőkönyve/Inspection report	I03/18/0008/4101/SC	Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.	2019. 01. 14.
d.)	Típusvizsgálati jegyzőkönyv Report of type test	C03/18/0008/4101/SC	Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.	2019. 02. 01.
e.)	Vizsgálati jegyzőkönyv Test report	182100008/314/2	Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.	2019. 01. 31.
f.)	Teljesítményállandósági tanúsítvány jegyzőkönyve/ Certification of constancy of performance report	C03/18/0008/4101/CC	Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.	2019. 02. 01.
g.)	Igazolás nyilvántartásba vételről Certification of registration	SZ/NEF/01185-5/2018	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2018. 12. 18.
h.)	A gyártó ISO 9001 tanúsítványa The ISO 9001 certificate of manufacturer	01 100 1824265	TÜV Rheinland Cert GmbH	2019. 03. 05.
i.)	Gyártói teljesítménynyilatkozatok Declaration of performance by the manufacturer	—	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	2019. 02. 18.
j.)	CSZ B-75 méretű csonk- és kupakkapocs tanúsítványa Certificate of couplings in size B-75 manufactured by CSZ	660/21/2016	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet Disaster Management Research Institute	2016. 01. 04.
k.)	Jankovics B-75 méretű műanyag kupakkapocs tanúsítványa Certificate of plastic cap in size B-75, manufactured by Jankovics and Jankovics	660/22/2014	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet Disaster Management Research Institute	2014. 06.01.

2. Az értékelési eljárás eredményei / (Results of the evaluating process)

Vizsgált jellemző Tested properties	Szabvány, előírás megnevezése Reference with relevant clause of standard or regulation	Figyelembe vett dokumentum jele a jelentés 1. pontja alapján Identification sign of considered document	Megállapítás/ Megjegyzés Statement / Comment	Értékelés: megfelelt / igen / nem yes / no
A tűzcsap megfelel az MSZ EN 14384:2005 szabvány követelményeinek The hydrant fulfils all requirements of standard MSZ EN 14384:2005	MSZ EN 14384:2005	a.) b.); c.); d.); e.); f.); h.)	—	igen / yes
Működtetés Actuation	OTSZ IX. fejezet 77. § (2) pont Chapter IX 77 § clause (3) of NFSR	a. 1.)	—	igen / yes
Csonkkapcsok Solid couplings	OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont Chapter IX 77 § clause (4) of NFSR	a. 2.); j.)	—	igen / yes
Kifolyónyílások Outlets	OTSZ IX. fejezet 77. § (1) pont Chapter IX 77 § clause (1) of NFSR	a. 3.)	—	igen / yes
Kupakkapcsok Caps	OTSZ IX. fejezet 78. § (1) pont Chapter IX 78 § clause (1) of NFSR	a. 4.); j.); k.)	—	igen / yes
Biztonsági ház Security housing	OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont Chapter IX 77 § clause (4) of NFSR	—	Nem vonatkozik/ Not relevant	—
Víztelenítés Drainage	OTSZ XX. fejezet 270. § (3) pont Chapter XX 270 § clause (3) of NFSR	a. 6.)	—	igen / yes
Dokumentumok Documents	OTSZ XX. fejezet 254. § és 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet Chapter XX 254 § of NFSR and Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)	a. 7.); i.)	—	igen / yes

Vége / End of report